


EUROPLAST
IMF
Montāžas instrukcija





Produktiem: IMF19-SD100-1
IMF19-SD125-1
IMF19-SD160-1
IMF19-SD200-1




www.europlast.lv




1



3



4




5*


Rekomendācija



Europlast produkts IF-LI50-15



6



"EIROPLASTS" SIA

Granīta iela 32 k-6, Acone
Salaspils novads
LV-2119, Latvija


Tālr.: +371 67 387 366,
Mob. tālr.: +371 28 664 918
E-pasts: europlast@europlast.lv
www.europlast.lv

Izolācijas materiāla montāžas instrukcija
Produkti: IMF19-SD-100-1, IMF19-SD-125-1, IMF19-SD-160-1, IMF19-SD-200-1

Piezīmes, Ņemt vērā:

- Iepazīties un pielietot šajā instrukcijā aprakstīto, kā arī citus spēkā esošos, atbilstošos, individuālos (valsts, uzņēmuma, iestādes u.c.) materiālu glabāšanas, lietošanas un utilizācijas vadlīnijas, priekšrakstus un noteikumus.
- Darbus veikt apmācītiem un pieredzējušiem izolācijas un montāžas speciālistiem vai to uzraudzībā.
- Obligāti pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus - aizsargbrilles, cimdi, respirators, nosedzošs apģērbs u.c.
- Izmantot līmi kura paredzēta elastīgu elastomēra putu (FEF) (sintētiskā kaučuka) izolācijas materiāla līmēšanai.

- 1 Izolācijas materiāls apaļa šķērs griezuma gaisa vadam. Novietot uz līdzenas un tīras virsmas, kurai ir ērti piekļūt un kuru neapšaubāmi līmes traipi.
- 2.1 Pielietojot prioritāri siltuma un skaņas izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla garāko malu sānu virsmām.
- 2.2 Pielietojot prioritāri kondensāta (dzesēšanas) izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla garāko malu sānu virsmām;
 - 2) Uzklāt līmi izolācijas materiāla vienai lielākās plaknes virsmai;
 - 3) Uzklāt līmi gaisa vada ārējai virsmai.
- 3 Nogaidīt līdz uzklātā līme ir apžuvusi, nav šķidra, nav staipīga.
- 4 Uzlikt izolācijas materiāla detaļas centru uz gaisa vada centra ar izolācijas garāko malu pareizi gaisa vadam un vienmērīgi, izlīdzinot gar abām malām virzīt uz gaisa vada otru pusi. Savienot izolācijas materiāla malas, tās akurāti saspiežot un veidojot šuvi, pa gaisa vada garumu.
- 5* Rekomendācija - izolācijas materiāla salīmētajai šuvei ir rekomendēts pāri uzlīmēt tāda paša materiāla izolācijas lentu (Europlast produkts: IF-LI50-15).
- 6 Izolācijas materiāla detaļu malas uz gaisa vadiem un fasadaļām salīmēt savā starpā.








EUROPLAST IMF Montāžas instrukcija


Produktiem: IMF19-TCPS100-100
IMF19-TCPS125-100
IMF19-TCPS160-100
IMF19-TCPS200-125




1



3



4




5*


Rekomendācija



Europlast produkts IF-LI50-15



6



"EIROPLASTS" SIA

Granīta iela 32 k-6, Acone
Salaspils novads
LV-2119, Latvija


Tālr.: +371 67 387 366,
Mob. tālr.: +371 28 664 918
E-pasts: europlast@europlast.lv
www.europlast.lv

Izolācijas materiāla montāžas instrukcija
Produkti: IMF19-TCPS-100-100, IMF19-TCPS-125-100, IMF19-TCPS-160-100, IMF19-TCPS-200-125

Piezīmes, Ņemt vērā:

- Iepazīties un pielietot šajā instrukcijā aprakstīto, kā arī citus spēkā esošos, atbilstošos, individuālos (valsts, uzņēmuma, iestādes u.c.) materiālu glabāšanas, lietošanas un utilizācijas vadlīnijas, priekšrakstus un noteikumus.
- Darbus veikt apmācītiem un pieredzējušiem izolācijas un montāžas speciālistiem vai to uzraudzībā.
- Obligāti pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus - aizsargbrilles, cimdi, respirators, nosedzošs apģērbs u.c.
- Izmantot līmi kura paredzēta elastīgu elastomēra putu (FEF) (sintētiskā kaučuka) izolācijas materiāla līmēšanai.

- 1 Izolācijas materiāls apaļa šķērsriezuma trejgabalam. Novietot uz līdzenas un tīras virsmas, kurai ir ērti piekļūt un kuru nebojā iespējami līmes traipi.
- 2.1 Pielietojot prioritāri siltuma un skaņas izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām.
- 2.2 Pielietojot prioritāri kondensāta (dzesēšanas) izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām;
 - 2) Uzklāt līmi izolācijas materiāla vienai lielākās plaknes virsmai;
 - 3) Uzklāt līmi trejgabala ārējai virsmai.
- 3 Nogaidīt līdz uzklātā līme ir apžuvusi, nav šķidra, nav staipīga.
- 4 Uzlikt izolācijas materiāla detaļas centru uz trejgabala puses bez atzarojuma centra un vienmērīgi, izlīdzinot gar abām malām virzīt uz trejgabala pusi ar atzarojumu. Savienot izolācijas materiāla malas, tās akurāti saspiežot un veidojot šuvi, ap trejgabala atzarojumu.
- 5* Rekomendācija - izolācijas materiāla salīmētajai šuvei ir rekomendēts pāri uzlīmēt tāda paša materiāla izolācijas lentu (produkts: IF-LI50-15).
- 6 Izolācijas materiāla detaļu malas uz gaisa vadiem un fasodaļām salīmēt savā starpā.




EUROPLAST IMF Montāžas instrukcija


Produktiem: IMF19-BFS90-100
IMF19-BFS90-125
IMF19-BFS90-160
IMF19-BFS90-200






1




 :   **2.1**  




 :   **2.2**  



3



4




5*


Rekomendācija



Europlast produkts IF-LI50-15



6



"EIROPLASTS" SIA

Granīta iela 32 k-6, Acone
Salaspils novads
LV-2119, Latvija


Tālr.: +371 67 387 366,
Mob. tālr.: +371 28 664 918
E-pasts: europlast@europlast.lv
www.europlast.lv

Izolācijas materiāla montāžas instrukcija
Produkti: IMF19-BFS90-100, IMF19-BFS90-125, IMF19-BFS90-160, IMF19-BFS90-200

Piezīmes, Ņemt vērā:

- Iepazīties un pielietot šajā instrukcijā aprakstīto, kā arī citus spēkā esošos, atbilstošos, individuālos (valsts, uzņēmuma, iestādes u.c.) materiālu glabāšanas, lietošanas un utilizācijas vadlīnijas, priekšrakstus un noteikumus.
- Darbus veikt apmācītiem un pieredzējušiem izolācijas un montāžas speciālistiem vai to uzraudzībā.
- Obligāti pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus - aizsargbrilles, cimdi, respirators, nosedzošs apģērbs u.c. Izmantot līmi, kura paredzēta elastīgu elastomēra putu (FEF) (sintētiskā kaučuka) izolācijas materiāla līmēšanai.

- 1 Izolācijas materiāls apaļa šķēsgriezuma Ø100, Ø125, Ø160, Ø200 līkumam 90°. Novietot uz līdzenas un tīras virsmas, kurai ir ērti piekļūt un kuru nebojā iespējami līmes traipi.
- 2.1 Pielietojot prioritāri siltuma un skaņas izolācijai: 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām.
- 2.2 Pielietojot prioritāri kondensāta (dzesēšanas) izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām;
 - 2) Uzklāt līmi izolācijas materiāla vienas lielākās plaknes virsmai;
 - 3) Uzklāt līmi līkuma ārējai virsmai.
- 3 Nogaidīt līdz uzklātā līme ir apžuvusi, nav šķidra, nav staipīga.
- 4 Uzlikt izolācijas materiāla detaļas centru uz līkuma ārējā (lielākā) liekuma centra un vienmērīgi, izlīdzinot gar abām malām virzīt uz līkuma iekšējā (mazākā) liekuma centru. Savienot izolācijas materiāla malas, tās akurāti saspiežot un veidojot šuvi, uz līkuma iekšējā (mazākā) liekuma centra līnijas.
- 5* Rekomendācija - izolācijas materiāla salīmētajai šuvei ir rekomendēts pāri uzlīmēt tāda paša materiāla izolācijas lentu (produkts: IF-LI50-15).
- 6 Izolācijas materiāla detaļu malas uz gaisa vadiem un fasondaļām salīmēt savā starpā




EUROPLAST IMF Montāžas instrukcija


Produktiem: IMF19-BFS45-100
IMF19-BFS45-125







1




 :   **2.1**  





 :   **2.2**  



3



4




5*


Rekomendācija



Europlast produkts IF-LI50-15



6



"EIROPLASTS" SIA

Granīta iela 32 k-6, Acone
Salaspils novads
LV-2119, Latvija


Tālr.: +371 67 387 366,
Mob. tālr.: +371 28 664 918
E-pasts: europlast@europlast.lv
www.europlast.lv

Izolācijas materiāla montāžas instrukcija
Produkti: IMF19-BFS45-100, IMF19-BFS45-125

Piezīmes, Ņemt vērā:

- Iepazīties un pielietot šajā instrukcijā aprakstīto, kā arī citus spēkā esošos, atbilstošos, individuālos (valsts, uzņēmuma, iestādes u.c.) materiālu glabāšanas, lietošanas un utilizācijas vadlīnijas, priekšrakstus un noteikumus.
- Darbus veikt apmācītiem un pieredzējušiem izolācijas un montāžas speciālistiem vai to uzraudzībā.
- Obligāti pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus – aizsargbrilles, cimdi, respirators, nosedzošs apģērbs u.c.
- Izmantot līmi, kura paredzēta elastīgu elastomēra putu (FEF) (sintētiskā kaučuka) izolācijas materiāla līmēšanai.

- 1 Izolācijas materiāls apaļa šķēsgriezuma Ø100 mm un Ø125 mm līkumam 45°. Novietot uz līdzenas un tīras virsmas, kurai ir ērti piekļūt un kuru nebijā iespējami līmes traipi.
- 2.1 Pielietojot prioritāri siltuma un skaņas izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām.
- 2.2 Pielietojot prioritāri kondensāta (dzesēšanas) izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām;
 - 2) Uzklāt līmi izolācijas materiāla vienas lielākās plaknes virsmai;
 - 3) Uzklāt līmi līkuma ārējai virsmai.
- 3 Nogaidīt līdz uzklātā līme ir apžuvusi, nav šķidra, nav staipīga.
- 4 Uzlikt izolācijas materiāla detaļas centru uz līkuma iekšējā (mazākā) liekuma centra un vienmērīgi, izlīdzinot gar abām malām virzīt uz līkuma ārējā (lielākā) liekuma centru. Savienot izolācijas materiāla malas, tās akurāti saspiežot un veidojot šuvi, uz līkuma ārējā (lielākā) liekuma centra līnijas.
- 5* Rekomendācija - izolācijas materiāla salīmētajai šuvei ir rekomendēts pāri uzlīmēt tāda paša materiāla izolācijas lentu (Europlast produkts: IF-LI50-15).
- 6 Izolācijas materiāla detaļu malas uz gaisa vadiem un fasondaļām salīmēt savā starpā.




EUROPLAST IMF Montāžas instrukcija


Produktiem: IMF19-BFS45-160
IMF19-BFS45-200






1




2.1





2.2



3




4




5* **Rekomendācija**



Europlast produkts IF-LI50-15



6



"EIROPLASTS" SIA

Granīta iela 32 k-6, Acone
Salaspils novads
LV-2119, Latvija

Tālr.: +371 67 387 366,
Mob. tālr.: +371 28 664 918
E-pasts: europlast@europlast.lv
www.europlast.lv

Izolācijas materiāla montāžas instrukcija
Produkti: IMF19-BFS45-160, IMF19-BFS45-200

Piezīmes, Ņemt vērā:

- Iepazīties un pielietot šajā instrukcijā aprakstīto, kā arī citus spēkā esošos, atbilstošos, individuālos (valsts, uzņēmuma, iestādes u.c.) materiālu glabāšanas, lietošanas un utilizācijas vadlīnijas, priekšrakstus un noteikumus.
- Darbus veikt apmācītiem un pieredzējušiem izolācijas un montāžas speciālistiem vai to uzraudzībā.
- Obligāti pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus – aizsargbrilles, cimdi, respirators, nosedzošs apģērbs u.c.
- Izmantot līmi, kura paredzēta elastīgu elastomēra putu (FEF) (sintētiskā kaučuka) izolācijas materiāla līmēšanai.

- 1 Izolācijas materiāls apaļa šķēsgriezuma Ø160 mm un Ø200 mm līkumam 45°. Novietot uz līdzenas un tīras virsmas, kurai ir ērti piekļūt un kuru nebojā iespējami līmes traipi.
- 2.1 Pielietojot prioritāri siltuma un skaņas izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām.
- 2.2 Pielietojot prioritāri kondensāta (dzesēšanas) izolācijai:
 - 1) Uzklāt līmi izolācijas materiāla īsāko malu sānu virsmām;
 - 2) Uzklāt līmi izolācijas materiāla vienas lielākās plaknes virsmai;
 - 3) Uzklāt līmi līkuma ārējai virsmai.
- 3 Nogaidīt līdz uzklātā līme ir apžuvusi, nav šķidra, nav staipīga.
- 4 Uzlikt izolācijas materiāla detaļas centru uz līkuma ārējā (lielākā) liekuma centra un vienmērīgi, izlīdzinot gar abām malām virzīt uz līkuma iekšējā (mazākā) liekuma centru. Savienot izolācijas materiāla malas, tās akurāti saspiežot un veidojot šuvi, uz līkuma iekšējā (mazākā) liekuma centra līnijas.
- 5* Rekomendācija - izolācijas materiāla salīmētajai šuvei ir rekomendēts pāri uzlīmēt tāda paša materiāla izolācijas lentu (Europlast produkts: IF-LI50-15).
- 6 Izolācijas materiāla detaļu malas uz gaisa vadiem un fasondaļām salīmēt savā starpā.